こんな事故にもご用心 (No.34) 事故ナイトいいね

乾燥機で乾かした衣類等から発火する事故が起こっています


原因

タオルについていたオイルが発火

事例

老人ホーム内の電気衣類乾燥機を設置していた部屋付近 から出火し、2人が死亡して2人が重傷、1人が軽傷を 負った。(2008年12月 福島県)

ITEの再現実験





りまし し、 た燃



美容オイル(オリーブオイル、アーモンド オイル等)、食物油、動物油等の付着した ものは乾燥機で乾かさないでください。乾

燥機を使用する場合は、油を完全に除去してくださ い。油が付着したものは重ねて置かないでください。

- 酸化反応とは ------

熱し、出火したものです。

美容オイル(オリーブオイル、アーモンドオイル、グ レープシードオイル等)、食用油、動物油などの油 は、空気に触れると酸化して熱が発生します。この 熱を酸化熱といいますが、酸化熱が蓄積して温度が 上昇することで、自然発火に至ることがあります。

電気衣類乾燥機で乾燥させたタオルにオイルが残って

いました。そのため、オイルが酸化反応を起こして発

故障中の乾燥機が焼けた

事例

ガス衣類乾燥機が突然停止し、ガ スの臭いがしたので確認すると本 体側面の吸気フィルターが溶融し ていた。(2010年7月 東京都)

原因

故障により着火不良が発生していました。点火エラー の表示が出ているのに点火操作を繰り返したため、機 器内に充満していた未燃焼ガスに点火時の火花が異常 着火し、吸気フィルターを焼いたものです。



ネット不使用で洗濯機を焼損

事例

脱水乾燥中の電気洗濯乾 燥機から異臭がし、洗濯 槽の樹脂が溶けて洗濯物 につき、焦げた。(2009) 年2月 兵庫県)

原因

ベッド用敷きパッドを洗濯ネットに入れずに脱水乾 燥運転したため、パッドの一部が洗濯槽から飛び出 し、樹脂製カバーと擦れ、摩擦によりカバーが溶融 したものと推定される。

なお、取扱説明書には「毛布、カーペットカバー等 は専用ネットに入れる」旨の表示がありました。



機器にエラー 表示が出た ら、取扱説明 書に従って対

応してください。また、 取扱説明書をよく読んで 正しく使用しましょう。

フィルターをつけ忘れて白煙

除湿機の後部から白煙が出た。(2009年7月 滋賀県)

原因

除湿機にフィルターを取り付け忘れたため、製品内 部に入り込んだ多量のほこりが、除湿ローターに加 熱されて発煙したものです。





フィルターは必ず装着 してください。また、 機器内部にほこりが溜 まると発火の原因にな りますので、定期的に 清掃をしてください。

↑ このマークは、取り扱いを誤った場合、重篤な被害を負うことが予想されますので注意をお願いするものです。

